

## 원서류

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

접수번호: 31561

접수일시: 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

처리기한: 23.3.10 09:56

접수번호

접수일

제출인

상호(대표자)

전라남도목포교육지원청 (교육장)

사업자등록번호

주소

전라남도 목포시 교육로 5

석면해체  
· 제거  
사업장

건물명

목포정명여자중학교

위치

전라남도 목포시 삼일로 45

면적(㎡)

6326.03㎡

작업기간

2023/01/07 ~ 2023/02/10

석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎥)]

텍스(천장재) 4385.94㎡

측정기관

상호(대표자)

산업보건환경연구소 (노현홍)

사업자등록번호

410-86-34680

주소

전라남도 담양군 대전면 추성1로 455

측정자/분석자

김동겸 / 빙지민

측정 결과

시료번호

측정 지점

측정 장비  
(종류/수량)유량  
(l/분)

측정 일시

측정 결과  
(f/cc)검출석면의  
종류

별첨2 참고

측정 지점 위치(도식도) [별첨3] 참고

석면 해체·제거 석면비산정도측정 작업사진 [별첨4] 참고

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2023 년

01 월

일

제출인

전라남도목포교육지원청교육장 (인)

전라남도 목포시장

귀하

첨부서류

「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

수수료  
없음