

접수번호: 112893

접수일시: 2023.08.31

처리기한: 23.8.31.15:42

석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2021.06.28.>

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과서[실내작업]

제출인 (측정기관)	상호(대표자) : ㈜대한석면연구소 (한소희)	사업자등록번호 403-81-69395					
	주소 : 전남 목포시 호남로52번길 19 (2층)	(전화번호: 061-243-1782)					
석면해체· 제거 사업장	건물명 : 목포상동초등학교 별관동	위치: 목포시 상동로 21번길 73					
	면적(㎡) 7,347.89㎡	작업기간 23년07월20일~07월 26일					
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 1,807.40㎡ (필요시 별지 첨부)						
측정 기관	대표자 : 한소희	사업자등록번호 403-81-69395					
	주소 : 전남 목포시 호남로52번길 19 (2층)						
	측정자 / 분석자 : 한기채, 문인준 / 강미라						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
(별 첨1)							

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
	(별 첨2)	(별 첨2)	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
	(별 첨2)	(별 첨2)	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제1항에 따라 위탁받은 석면해체·제거 사업장의 석면 비산측정결과를 제출합니다.

2023년 07월 27일

제출인(대표자)

㈜대한석면연구소 한소희 (서명 또는 인)



목포교육지원청 교육장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]