

2023년도 청소년수련시설 종합 평가 및 안전·위생점검 결과

연번	시도	시군구	읍면동	시설명	설치주체	시설종류	공공/민간	주소	종합평가	건축	토목	기계	소방	전기	가스	위생	비고
424	전남	목포시	옥암동	목포시하당청소년문화센터	시립	문화의집	공공	전남 목포시 통일대로 119번길 25	적정	A	A	A	A	적합	적합	해당없음	